

USB Port Mapping ASUS Z-590P Big Sur

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 18. Februar 2023, 00:23

Hi

Werde ich gleich morgen testen und Dir Bescheid geben.

Ist aber schon mal toll und ich kann das jetzt besser nachvollziehen.

Schon mal vielen Dank für Deine Hilfe.

Update:

leider funktioniert das alles noch nicht so, wie es sein soll.

Der Port 7 wird nur mit einem USB 2.0 Stick erkannt. USB 3.0 wird nicht erkannt.

Alle anderen werden sowohl als USB 2.0 als auch USB 3.0 erkannt, soweit ich das beurteilen kann.

RSHUB kann ich nicht rausnehmen, wird laut Dorthin Guide für ASUS Mainboard benötigt (PC startet dann auch nicht, also habe ich den drin gelassen.)

Habe jetzt Deinen USBMap.kext eingebunden und wie gesagt auf meinem Big-Sur System getestet.

Wenn ich mit dem USBMap.kext in Catalina boote, wird auch nicht alles erkannt.

Da brauche ich wohl eine andere Konfiguration. Zur Not kann ich die EFI vom Catalina System auch noch mal hochladen.

Primär geht es mir aber um die USB Ports in BigSur.