

In Arbeit

Fujitsu

Esprimo

P957/E90+

/

[EB|#LOG:EXITBS:START]

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 18. Februar 2023, 09:30

[14minus9](#)

Ich bin jetzt schonmal so weit:

Das Detail liegt wahrscheinlich in einer Einstellung der config.plist - ich habe alle zusätzlichen Tools und Kexte entfernt, meine USB-Kexte hinzugefügt und die SSDTs mit meinen ersetzt.

anschließend hab ich in ProperTree per Snapshot (CMD+R) die config.plist von den zusätzlichen Eintragungen gesäubert.

Das System bootet immernoch durch.