Nach planmäßiger Stromabschaltung zum wiederholtem male die Satanlage ausgefallen

Beitrag von "Arkturus" vom 18. Februar 2023, 10:13

Die Reparatur war einfach. Multischalter gewechselt und die Anlage läuft wieder.

Ist jetzt ein Schwaiger SEW 58 ohne Netzteil. Es gibt einen Eingang für DC 18V aber es läuft ohne. Damit ist das Thema Überspannungsschutz für. SAT vom Tisch. Alle TV- und sonst Multimediageräte werden mit Schaltjahren Steckerleisten vom Netz getrennt.

Danke an Alle die geholfen haben