

USB Port Mapping ASUS Z-590P Big Sur

Beitrag von „cobanramo“ vom 18. Februar 2023, 18:03

[Zitat von Stepping Steve](#)

Der Port 7 wird nur mit einem USB 2.0 Stick erkannt. USB 3.0 wird nicht erkannt.

Was ist die Port 7? Heisst das in deinem Schema HS07 ?

Wenn ja dann wird das auch dort erkannt, siehe Bild;
Hast ja auch was angeschlossen und das wurde erkannt.




Kannst du mir bitte was anderes liefern?

Schalte in deinem problemlos Funktionierendem EFI alle USB bezogene SSDT`s und Kexte aus.

Unter Kernel aktiviere bitte den "XhciPortLimit" und starte Catalina;



2. Unter neu gestartetem Catalina starte den Hackintool und gehe zu USB...
Mit Besen unten alles löschen und mit refresh alles neu laden;



als erstes hier mal einen Export MIT ALLEN 26 Ports machen damit ich in diesem Kext die adressierungen sehen kann.

Nach dem du den Kext zurseite gelegt hast kannst du nochmals hier ganz nach deinem Bedürfnissen Ports Mappen und einen zweiten Kext exportieren und testen. Bringe aber die Kexte nicht durcheinander, umbenennen.

Liefere mal die beiden Kexte bitte. mit dem 2.Kext den du erstellt hast sollte schon dein problem gelöst sein.

Ganz am schluss sollte man diesen "XhciPortLimit" wieder deaktivieren, der funktioniert nur unter Catalina.

Gruss Coban