

USB Port Mapping ASUS Z-590P Big Sur

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Februar 2023, 00:07

[Zitat von Stepping Steve](#)

ich weiß nicht, was der Typ da macht...es hat funktioniert.


Ja der kann das ziemlich gut, hat auch damals bei meinem SSDT gezaubert. 😊

Ohne Usb probleme sollte es theoretisch auch mit dem Update klappen wenn da keine andere probleme vorhanden sind.

Ich würde dir eher zu einem "neuen Volume" im Container raten um dort einen sauberen BigSur zu installieren.

Somit erreichst du einen sauberen System ohne bestehendes kaputt zu updaten.

Daten kannst du immer vom alten System migrieren.



Gruss Coban

EDIT:

[Zitat von Stepping Steve](#)

das mit dem SSDT wäre natürlich auch super, da tue ich mich noch ziemlich schwer

Im Anhang wäre dann die SSDT Version vom N0b0dys Kext die ja bei dir reibungslos funktioniert.

Wenn du den einbindest musst du den Kext USBMap wieder deaktivieren, den USBInjectAll.kext brauchst du auch nicht.

Zusätzlich kannst du jetzt en "SSDT-RHUB.aml" jetzt auch wegnehmen, der wäre dann mit diesem SSDT überflüssig.

Mit diesem SSDT bist du dann auch SMBIOS unabhängig.