

Sporadische Kernel Panics mit Bezug auf VTDecoderXPCService unter MacPro7,1 mit Radeon RX 560 - Ideen?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Februar 2023, 01:29

hallo [holgersen](#) ,

nutzt du opencore, und evtl. diesen dinges "EMUVariableEFI.efi" ? , entferne diesen- evtl. ist es dadurch schon gelöst.

Ig 😊