

USB Port Mapping ASUS Z-590P Big Sur

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 20. Februar 2023, 12:11

Hi Coban

also ich habe mich dann mal hier dran gemacht. habe MacASIAL installiert und dann anhand Deiner Screenshots die Werte ermittelt. Die Length ist 6377, das muss also in die Vorlage rein, soweit okay. Jetzt schaue ich mir in Ruhe mal Deine modifizierte EFI an und ergänze die dann mit meinen Werten.

Dann würde ich das auf den USB Stick und bevor ich starte einen NVRAM reset machen.

Und dann schaue mer mal, ob das funktioniert.

So tief war ich noch nie in der Materie drin, ist ja echt spannend.

Kann ja eigentlich nichts passieren, solange ich meine alte EFI noch auf dem Laufwerk habe, oder?

ich melde mich dann, ob alles geklappt hat, aber das sollte gehen.

Muss ich dann noch irgendwas mit dem MacASIAL machen? Oder diente das nur dazu, den Wert zu ermitteln?

Nachtrag:

würde dann so aussehen (Bildschirmfotos 21.01.05.png):

dann RSHUB rausnehmen und den USBMap.kext deaktivieren und dann vom USB Stick starten und davor einen NVRAM reset machen?

Update: habe alles so gemacht, wie beschrieben, vom USB Stick gestartet, erst einmal einen NVRAM Reset gemacht, dann wieder vom USB Stick gestartet und siehe da, die USB Ports werden alle erkannt. Dann kann ich jetzt die EFI vom USB Stick auf die Festplatte kopieren (sieht auch schöner aus Dein Boot-Menü).

Hat alles geklappt, habe eben von der Festplatte gestartet, alles okay.

Anbei meine finale EFI.

