


Lüfter laut trotz geringer CPU-Temperaturen

Beitrag von „kaneske“ vom 21. Februar 2023, 18:16

Dafür braucht man aber auch PWM Lüfter...

Hier ist der Fehler:



an dem Connector liegt eine Spannung von 12V PWM an, der DC gesteuerte Lüfter kann damit nur eines tun: Vollgas. Außer es sind andere verbaut als beim Base 600 dabei waren, das schätze ich aber nicht so ein.