


# Monitor USB-Hub ohne Funktion

Beitrag von „al6042“ vom 21. Februar 2023, 22:57

Ich gehe auch davon aus, dass es am Port-Mapping liegt.

Bei mir wird der USB3,0-Anschluss im HackinTool wie folgt angezeigt:



Da sowohl USB2.0-Geräte (Logitech WebCam, Logitech Unifying Receiver & Trust Micro) als auch USB3.0-Geräte (Realtek-basierender 1Gb LAN Port) eingesetzt werden, werden vom USB-Port HS06/SS06 beide Varianten als einzelne 4-Port-Hubs angezeigt.