

Sporadische Kernel Panics mit Bezug auf VTDecoderXPCService unter MacPro7,1 mit Radeon RX 560 - Ideen?

Beitrag von „holgersen“ vom 24. Februar 2023, 18:21

Leider heute wieder auf einem Rechner, gleiche Geschichte wie am Sonntag. Hat noch jemand eine Idee, warum der VTDecoderXPCService des AMD Radeon RX 560 Radeontreibers Page Faults produziert und damit den Rechner in den Tod schickt?

Die Radeon RX 560 sollte doch problemlos laufen - warum laufen meine nur noch mit Problemen seit dem Umzug in das neue System?

Code

1. Kernel Extensions in backtrace:
2. com.apple.kext.AMDRadeonX4000(4.0.9)[
3. dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(475)
4. dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(597)
5. dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)
6. dependency: com.apple.iokit.IOSurface(334.0.1)
- 7.
8. Process name corresponding to current thread (0xfffff99ffc08598): VTDecoderXPCService