

Sporadische Kernel Panics mit Bezug auf VTDecoderXPCService unter MacPro7,1 mit Radeon RX 560 - Ideen?

Beitrag von „holgersen“ vom 25. Februar 2023, 20:36

So, nochmal viel recherchiert. Danke an dieser Stelle für die Arbeit an [OC Little \(translated\)](#) an @5T33Z0, das Nachschlagewerk ist der Hammer!

Habe mir heute eine gebrauchte Navi 14 geholt und die mit den [Radeon Patches von mattystonnie](#) eingebunden. Damit bin ich nun etwas näher an der Hardware für einen echten Mac Pro inkl. Metal 3 Unterstützung (mit RX 560 gab es nur Metal 2) und angepasstem PCI-Pfad (EGP0/EGP1/GFX0) und ich musste nicht soviel Geld wie für eine 6600 ausgeben.

Bin gespannt, ob das nun ohne Kernel Panics funktioniert...