

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 27. Februar 2023, 15:33

Danke nochmals für die Antwort. Ich habe mich evtl zu früh gefreut, alle USB Geräte funktionieren, außer USB Sticks. Ich kann deswegen gerade nichts an meiner config ändern, die ich auf meinem Stick habe (ich habe mehrere USB sticks an allen möglichen Ports probiert).

Das komische ist, dass sie im Hackintool und System Information angezeigt werden, in Disk Utility und Finder aber nicht. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich die USBPorts richtig konfiguriert habe:

USB 2 Port: HSxx -> USB2

USB 3 Port: SSxx UND HSxx -> USB3

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device
XHC	HS03	0x14100000	0x03	USB3	480 Mbps	USB2.1 Hub
XHC	HS04	0x14200000	0x04	USB3	Unknown	
XHC	HS05	0x14300000	0x05	USB2	12 Mbps	UAC1 DAC
XHC	HS06	0x14400000	0x06	USB2	Unknown	
XHC	HS07	0x14500000	0x07	USB3	480 Mbps	
XHC	HS11	0x14600000	0x0B	Internal	12 Mbps	H115i Platinum
XHC	HS13	0x14700000	0x0D	Internal	12 Mbps	AURA MOTHERBOARD
XHC	HS14	0x14800000	0x0E	Internal	12 Mbps	BCM20702A0
XHC	SS03	0x14900000	0x13	USB3	5 Gbps	USB3.1 Hub
XHC	SS04	0x14A00000	0x14	USB3	Unknown	
XHC	SS07	0x14B00000	0x17	USB3	5 Gbps	DT microDuo 3C
XHC	SS09	0x14C00000	0x19	TypeC	Unknown	

DT microDuo ist der Stick mit der EFI