

# USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 27. Februar 2023, 15:33

Danke nochmals für die Antwort. Ich habe mich evtl zu früh gefreut, alle USB Geräte funktionieren, außer USB Sticks. Ich kann deswegen gerade nichts an meiner config ändern, die ich auf meinem Stick habe (ich habe mehrere USB sticks an allen möglichen Ports probiert).

Das komische ist, dass sie im Hackintool und System Information angezeigt werden, in Disk Utility und Finder aber nicht. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich die USBPorts richtig konfiguriert habe:

USB 2 Port: HSxx -> USB2

USB 3 Port: SSxx UND HSxx -> USB3

| Type | Name | Location ID | Port | Connector | Dev Speed | Device           |
|------|------|-------------|------|-----------|-----------|------------------|
| XHC  | HS03 | 0x14100000  | 0x03 | USB3      | 480 Mbps  | USB2.1 Hub       |
| XHC  | HS04 | 0x14200000  | 0x04 | USB3      | Unknown   |                  |
| XHC  | HS05 | 0x14300000  | 0x05 | USB2      | 12 Mbps   | UAC1 DAC         |
| XHC  | HS06 | 0x14400000  | 0x06 | USB2      | Unknown   |                  |
| XHC  | HS07 | 0x14500000  | 0x07 | USB3      | 480 Mbps  |                  |
| XHC  | HS11 | 0x14600000  | 0x0B | Internal  | 12 Mbps   | H115i Platinum   |
| XHC  | HS13 | 0x14700000  | 0x0D | Internal  | 12 Mbps   | AURA MOTHERBOARD |
| XHC  | HS14 | 0x14800000  | 0x0E | Internal  | 12 Mbps   | BCM20702A0       |
| XHC  | SS03 | 0x14900000  | 0x13 | USB3      | 5 Gbps    | USB3.1 Hub       |
| XHC  | SS04 | 0x14A00000  | 0x14 | USB3      | Unknown   |                  |
| XHC  | SS07 | 0x14B00000  | 0x17 | USB3      | 5 Gbps    | DT microDuo 3C   |
| XHC  | SS09 | 0x14C00000  | 0x19 | TypeC     | Unknown   |                  |

DT microDuo ist der Stick mit der EFI