

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „hackmac004“ vom 27. Februar 2023, 17:19

Ja das ist schon merkwürdig. Mit Ventura sollte man eigentlich die Ports auch nicht mehr mit dem Hackintool mappen. Viel zuverlässiger ist es da USBToolBox in Win zu nutzen.

<https://github.com/USBToolBox/tool/releases>

Boote dafür Win direkt, also ohne OC picker. Wenn du mit dieser Anleitung eine USBMap.kext erstellst läuft die standalone, also ohne welche anderen Kexte.

[USB-Ports mappen unter Windows](#)