

## **10GbE-Karte mit OCLP auf MacPro5,1**

Beitrag von „nights“ vom 27. Februar 2023, 22:52

**Hallo**

**Seit Monterey 12.6.3 (21G419) verursacht es auf mein Mac Pro 5.1 einen total Absturz und nix geht mehr, muss mit 5 sek. Powerknopf neu starten. Wenn ich aber den Ethernet Stecker raus ziehe läuft alles normal.. also so bald die Karte aktiv wird (also Ethernet Stecker rein) dann total Ausfall... Dies ist aber erst seit Monterey 12.6.3 (21G419)**

**Habe nach Anleitung alles probiert zu lösen aber ohne erfolg.**

**[AQUANTIA AQC107 Monterey 12.5.1 läuft nicht](#)**

Hat jemand Files und und plist etc...