

# USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „muell\_mannbernd“ vom 2. März 2023, 14:37

Hallo,

Ich habe auf meinem PC macOS BigSur 11.6 installiert und dann auf Ventura 13.2 geupdated. In Big Sur waren alle USB Ports gemappt und haben auch funktioniert. Nach dem Update dann nicht mehr. Ich habe USBInjectAll.kext verwendet und erst mit dem Hackintool, dann mit USBMap die USB-Ports gemappt, hat aber nicht funktioniert.

Die USB Festplatte und Sticks werden nicht erkannt, Maus & Tastatur schon...

WLAN funktioniert, Bluetooth nicht.

Liebe Grüße