

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „Thunder43“ vom 3. März 2023, 09:46

[bluebyte](#) Danke für den Tip. Ich versuche schon seit einer Woche mein Mapping mit Ventura und Hackintool. Es gibt massenweise Anleitungen und Youtube Videos die das genau so machen, aber bei mir zeigt es so gut wie keine richtigen Ports an. Wird aber vielleicht auch am AMD X370 Chipsatz liegen. Ich werde es trotzdem mal über Windows testen. Wusste gar nicht, dass es da eine Software dafür gibt. Du schreibst, es sollte jeder eigentlich wissen, aber mir ist bisher keine Anleitung mit diesem Hinweis unter gekommen und ich lese mich darüber schon lange ein. Vielleicht habe ich es auch übersehen.