

iMac panic (cpu 0 caller) nach HDD->SSD umbau

Beitrag von „RobinWantsMAC“ vom 5. März 2023, 01:19

[Zitat von MacPeet](#)

Kann so nicht ganz sein, denn um das Display zur Seite zu legen muss man Kabel abziehen, bzw. wurden dabei von Dir unbewusst abgezogen. Dies könnte eine Ursache sein, dass ein Kabel nicht wieder angesteckt wurde.

Ja ich habe 1 4-Pin Kabel und ein festgeschraubtes Kabel entfernt, das dritte 12 Pin DisplayPort Kabel konnte ich dranlasse und das Display nur hochheben.

Habe mich falsch ausgedrückt, jedenfalls ist kein Kabel abgerissen oder sonst etwas beschädigt worden.

Stand jetzt habe ich die SSD wieder eingebaut und versuche den Bootable USB Stick zu erstellen mit dem Link der oben gepostet wurde.

Die Apple Seite kenne ich auch schon nur hab ich sie auf meinem Macbook Pro 2012 besucht und da hat er sich geweigert Sie zu downloaden.