

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 5. März 2023, 17:53

Ich habe nochmal ein Update: ich habe wie gesagt alle Tipps und Lösungen ausprobiert, die ich finden konnte, ausprobiert um die DW1560 zum Laufen zu kriegen. Das Ergebnis war immer dasselbe: Bluetooth funktioniert, Wifi aber nicht.

Ich habe die DW1560 dann schlussendlich gegen eine BRCM20702 getauscht, die ich schon vor längerer Zeit bestellt hatte, weil die Bluetooth performance der DW1560 (trotz neuer Antennen) wirklich zu wünschen lässt. Ich muss dazu das Mainboard ausbauen und komplett zerlegen, was bei meinem m-ITX System kein Spaß ist und mich bislang vom Umbau abgehalten hat. Im Endeffekt war es bitter nötig wie man am Radiator sieht (ehem) und Bluetooth wie WLAN funktioniert bestens nachdem ich alle bluetooth kexte aus der config genommen habe. Eine nativ unterstützte Bluetooth-Karte ist schon was feines - ich kann zum ersten Mal überhaupt meine Apple Watch zum Entsperren verwenden.

Vielen Dank für den Support, auch wenn ich keine guten Neuigkeiten für Besitzer einer DW1560 habe. Um einen Austausch kommt man wohl nicht herum.

