

geflashte Titan Ridge 2.0 funktioniert nicht.

Beitrag von „KamuiX299“ vom 5. März 2023, 21:38

Danke für die Antworten...

Wiegesagt... Es ist wahrlich seltsam, da das Dock und SSD erkannt werden und auch im Hackintool auftauchen und dennoch funktioniert nichts...

Auch wird unter IOReg.. der IOThunderboltFamilyClient rot und durchgestrichen angezeigt...

Auch sieht man beim PCI, dass die beiden Thunderbolt Devices NVMe und USB nicht geladen werden...

Bei der alten Alpine Ridge mit orig Firmware plus SSDT wurden die Treiber geladen. Das USB ging nicht, aber zumindest die SSD...