

# USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. März 2023, 16:18

Das steht in der plist, welche über den Paketinhalt zeigen zugänglich wird. Im Kext einfach die plist editieren und auf das passende SMBIOS ändern [hp246](#)