

Erledigt

# Aktueller Bluetooth Dongle für Mac OS Catalina

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. März 2023, 09:52

Dann liegt es am USB Mapping. Versuch andere USB Ports oder mach ein sauberes Mapping.

Wenn USB passt siehst die den BT im HackinTool wie im Bild und dan hast Du auch BT [Ni\\_Xo](#)

