

Erledigt

Aktueller Bluetooth Dongle für Mac OS Catalina

Beitrag von „MacPeet“ vom 8. März 2023, 16:29

Der MacMini 2018 hat serienmäßig WLAN/BT-Probleme, was man auch lesen kann, wenn man "MacMini 2018 WLAN BT" mal im Internet sucht.

Hierbei liegt's wohl an Geräten, welche an USB3 angeschlossen sind und Störungen verursachen können. Hierbei hat Apple die Hausaufgaben bei der Entwicklung wohl nicht komplett gemacht.

Also diese mal prüfen, entfernen, bzw. mal Alternativen verwenden. Es gibt so einige Lösungsansätze im Netz.

Ansonsten ist die verbaute Hardware nativ bis Ventura (WLAN ac und BT5.0).

Im Router die WLAN-Netzwerke 5GHz und 2,4GHz trennen soll helfen und dann nur mit 5GHz verbinden, da 2,4 ohnehin oft stört.

Wenn WLAN gut geht und BT nicht, kann sich auch mal ein Kabel der Antenne für BT gelöst haben.

Ich glaube kaum, dass dies am Logic Board liegt und für 670€ bekommst Du ohnehin einen MacMini M1 Grundausstattung.

Das Angebot allein von diesem Apple-Partner ist schon eine Frechheit, aber kein Einzelfall.

Der besagte Stick wird kaum für alle Bedürfnisse funktionieren.