

# USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „Arkturus“ vom 9. März 2023, 19:01

[Zitat von muell\\_mannbernd](#)

[Arkturus](#) Bist du dir sicher, dass zu der WLAN AC9560 Karte auch die Kexte von BrcmPatchRAM passen?

Ich habe jetzt den IntelBluetoothFirmware Kext durch BrcmFirmwareData ersetzt und BrcmBluetoothInjector und BrcmPatchRAM3 hinzugefügt. BluetoothFixup hatte ich schon vorher drin.

Beim aktivieren von Bluetooth passiert aber immer noch nix...

Liebe Grüße

da bin ich mir nicht sicher, den genauen Chip kenne ich nicht. Die Intel Centrino bei mir funktionierten mit der BRCMPatch RAM. Ich habe diese inzwischen mit DW1550 ersetzt. Wenn der IntelBluetoothFirmware.kext funktioniert musst du den nicht ersetzen.