

AQUANTIA AQC107 Monterey 12.5.1 läuft nicht

Beitrag von „nights“ vom 10. März 2023, 15:49

Hallo

Seit Monterey 12.6.3 (21G419) verursacht es auf mein Mac Pro 5.1 einen total Absturz und nix geht mehr, muss mit 5 sek. Powerknopf neu starten. Wenn ich aber den Ethernet Stecker beim Sonnet AQUANTIA AQC107 raus ziehe läuft alles normal.. also so bald die Karte aktiv wird (also Ethernet Stecker rein) dann total Ausfall... Dies ist aber erst seit Monterey 12.6.3 (21G419)

Bei den 2 Original Mac Pro Ethernet läuft alles normal.

Habe nach Anleitung alles probiert zu lösen aber ohne erfolg. Hab jetzt alles wieder Standard OpenCore gemacht da die einstellungen nicht funktioniert haben.

Vielleicht kann jemand meine Files optimieren so das es funktioniert.. (siehe [Dateianhang](#)) wenn weitere angaben nötig sind einfach fragen...