

PowerMac G4 Mobo-Tray und IO Shield

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 10. März 2023, 17:31

In der Tat war der Klang recht ordentlich. Habe den ja auch nicht entsorgt 😊 Sondern in die Spare-Parts Kiste gepackt.

Auch, wenn von unten die Luft angesogen wird, so ist der Luftdurchsatz alles andere von optimal. Durch die fehlende Flex ist der Boden halt nicht soweit geöffnet wie es sein müsste. Da schaffen das auch die P12 von Arctic nicht, für einen massiven Zustrom an Luft zu sorgen.

Das mit deiner Platine klingt interessant 😊 was möchtest du dafür denn haben? Und liegen die Pin-Outs bei für die Jumper-Kabel? 😊