

PowerMac G4 Mobo-Tray und IO Shield

Beitrag von „atl“ vom 10. März 2023, 17:52

Ja, ich weiß, der PowerMac G4 hat keine optimale Luftführung. Das war schon vor 22 Jahren ein Kritikpunkt! Deshalb habe ich auch "nur" einen i3-10105F mit einer RX560 drin. Da ist das nicht so wichtig. 😊

[Zitat von EintopfLakai](#)

Durch die fehlende Flex ist der Boden halt nicht soweit geöffnet wie es sein müsste.

Das seh ich erst jetzt. In der Tat, die paar Löcher bringen da nichts. Aber dann größeren Bohrer (min. 10mm) und an der Ecke aushöhlen, so dass ein Eisensägeblatt ([so etwas in der Art](#)) durch paßt und per Hand sägen, so ca. 100x220mm. Von oben die Lüfter drauf und von unten Lüfterabdeckung mit Staubfilter dran. Und schon kommt unten genug Luft ran.

[Zitat von EintopfLakai](#)

was möchtest du dafür denn haben? Und liegen die Pin-Outs bei für die Jumper-Kabel?

Die muss ich am Wochenende mal testen ob und wie die verbunden waren. Was die Kosten betrifft, mach dir keinen Kopf. Das geht auf's Haus, weil es einem schicken G4 Gehäuse die Lebenszeit verlängert. Einzige Bedingung: weitere Fotos hier im Forum von deinem Umbau, vor allem wenn er fertig ist! 😊