

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „hObelware“ vom 11. März 2023, 14:24

also, die 94360ng benötigt bei mir keine Kexts weder bei Monterey, noch bei Ventura .. [kru102](#) hättest Du ggf ein IOReg Dump .. die ACPI Additionen sind sehr variabel angesetzt ..

am besten noch n unmodifiziertes ACPI Dump (DSDT und alle SSDTs) via Clover Bootstick

danke