

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „muell_mannbernd“ vom 11. März 2023, 14:47

Ich habe die Intel Kexte durch die vom BRCMPatch RAM ersetzt, hat aber nicht funktioniert.

Ich habe dann diesen Hinweis gefunden:

[\[Solution\] Bluetooth device missing when booting macos but present in other OSes · Issue #382 · OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware · GitHub](#)

Die SSDT-XOSI.AML soll demnach in den ACPI-Ordner gepackt und bei Patch der Change _OSI to XOSI Key hinzugefügt werden. Außerdem habe ich nochmal eine neue USBMap unter Windows erstellt. Danach hat Bluetooth funktioniert.