

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „Nightflyer“ vom 11. März 2023, 22:24

[Zitat von Arkturus](#)

Für Bluetooth benötigt man ab Monterey den BlueToolFixup.kext

Meine BCM94360CD funktioniert ohne Kext