

# Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. März 2023, 10:20

warum gibt es zu dem USBMap\_hoBelware.kext eigentlich nicht den erforderlichen USBToolBox.kext [cobanramo](#) ? Wir das Mapping jetzt über ACPI gesteuert?

Ich kenne das so, dass bei USBToolBox keine ACPI benötigt wird, auch kein EC. So funktioniert es auf all meine Möhren. Habe ich was verpasst?