

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „kru102“ vom 15. März 2023, 10:46

USBMap_hoBelware.kext ist die von [hObelware](#) erstellte kext. Die sollte eigentlich nicht aktiviert sein, sondern [cobanramo](#) hat gestern diese überarbeitet. Zur uSBMap.kext in USBToolBox benötigt man keine zusätzliche kext. Aber zu UTBMap.kext. Meines Wissens.