

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „MacPeet“ vom 15. März 2023, 11:01

Dein Mapping passt aber noch nicht, der Port muss internal mit 12Mbps konfiguriert werden.

Sieht mit der ..NG auf meinem Thinkpad dann so aus:

XHCI	HS07	0x14500000	Dx07	Internal	12 Mbps	BRCM20702 Hub
XHCI	HS08	0x14600000	Dx08	Internal	480 Mbps	Integrated Camera



Die ACPI-Geschichte schaue ich mir in den nächsten Tagen mal genau an, vielleicht kann man da was bauen.

Auf welcher OC-Version ist Deine aktuelle EFI?