

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „MacPeet“ vom 15. März 2023, 23:07

[Zitat von kru102](#)

Mein Mapping müsste schon passen.

0x07 ist Internal.

dort taucht auch immer mal das device Bluetooth auf. Doch leider verschwindet es immer wieder.

Nein, nicht ganz. Du hast den Port zwar auf internal, aber Dev Speed steht auf unbekannt, sollte für BT aber auf 12Mbps stehen.

Ansonsten ist der Vorschlag von [cobanramo](#) zwecks Catalina sehr gut. Dort kannst Du dann auch das Mapping sauber machen.