

# Treiber.kext in EFI aufnehmen. Wie geht das

Beitrag von „WITON“ vom 18. März 2023, 23:42

[griven](#) , macht Spaß mit Dir zu quasseln... Habe gerade festgestellt das dieses Bluetooth Problem nicht mehr da ist , wenn ich WLAN deaktiviere. Da ich WLAN sowieso nicht nutze bleibt es aus und ich teste mal paar Tage. Habe nun meinen Hacky auf Maximal getrimmt. Ich hatte meine lahme SSD gegen eine NVME getauscht. Da ich auf Testberichte gehört habe , hatte ich zuerst eine SAMSUNG 980 Pro gekauft und eingebaut. Die Installation des OS dauerte eine Stunde und Rechner machte danach beim booten einen lahmen Eindruck . OC hakte öfters und lief dann erst nach einer Minute weiter. Meine speziellen Apps starteten träge . Im Netz fand ich einen Hinweis das Samsung mit Trim unter MAC OS Probleme machen kann. Da ich keine Lust hatte da noch lange zu experimentieren habe ich die NVME bei Amazon zurückgegeben und dafür die neue WD Black SN 850 gekauft. Die ist oben Dreien noch günstiger wie Samsung. Was soll ich sagen.. Diesmal lief die gesamte Installation gerade mal 14 Minuten.OC stockt beim booten ( im Verbose mode sichtbar ) nicht ein einziges mal und rennt durch. Aber das Arbeiten ist der Hammer !!! Alles rast buchstäblich. Nix klemmt oder stockt. Ich habe das Sytem mit Blackmagic getestet. Es sind beim schreiben jetzt 3200 MB/s und lesen 3500 MB/s bei Monterey. Mehr ist bei meinem Board und RAM nicht möglich denke ich mal. Obwohl die NVME mehr könnte !! Hoffentlich kommt nicht noch eine böse Überraschung 😊 Ich danke Dir vielmals für die nützlichen Hinweise.