

# Ventura unter Asus Prime Z390-A (OpenCore): USB/Wifi/BT Probleme (und mehr?)

Beitrag von „hublub“ vom 19. März 2023, 18:03

Ihr seid wirklich ein Segen, wollte schon aufgeben - vielen Dank für die Unterstützung!!!!

## Also was ich nun gemacht habe:

- Windows 11 installiert wie von Apfel-Baum empfohlen direkt (F8 gedrückt nach Einschalten und direkt USB-Stick gewählt) --> dort funktionieren BT und WLAN der Fenvi T919 nach Installation der Treiber übrigens, Hardware an sich ist also OK.
- USBToolBox unter Windows gestartet und alle Ports mit USB 3.0 und 2.0 Sticks durchgetestet nach der Anleitung, die OSX-Einsteiger oben gepostet hatte: [usb-ports-mappen-unter-windows - #post730456](#) Habe die USB Ports dann am Ende auf 15 begrenzt (es waren insgesamt. 21) und daraus USBMap.kext (für iMac19,1) sowie UTBMap.kext erstellt: [USBToolbox\\_kexts.zip](#)

**Frage/Unsicherheit:** USBToolBox hatte noch zwei USB Ports gelistet von der ATI Grafikkarte (ATI/AMD USB 3.0 eXtensible Hostcontroller), welche ich beim Export der Kexts *ignoriert* habe. Oder hätte ich sie *deaktivieren* sollen (USBToolBox fragte mich, ob ich ignorieren oder deaktivieren will)? Ich ging davon aus, die werden von OSX gar nicht erst erkannt...Passen die USB kexts so (habe alles genau befolgt wie in der Anleitung)? Würde ansonsten die von [@al6042](#) nehmen (vielen Dank fürs Teilen und ja, ich habe das Z390-A, sorry für die falsche Angabe, war keine Absicht).

- HWInfo wie von [@apfel-baum](#) vorgeschlagen installiert und hier die Info: [HWINFO\\_Daten.zip](#)