

# geflashte Titan Ridge 2.0 funktioniert nicht.

**Beitrag von „KamuiX299“ vom 19. März 2023, 21:45**

Tut mir leid, dass ich solange nicht geschrieben habe...

Nun der aktuelle Status...

Die geflashte Titan Ridge habe ich jetzt in meinen 12 Core MP5.1 eingebaut mit Brücke von Pin 3 zu 5 und sie funktioniert...

Beim Hackintosh habe ich leider weniger Glück gehabt. Ich habe wieder die original FW auf die Alpine Ridge geflashed, was aber Thunderbolt zu einer simplen PCI Bridge in MacOS machte und eben einige TB Devices nicht funktionieren...

Wiegesagt die angebotenen Custom Firmwares AplineV1 bis V3 haben nicht funktioniert,,,

Nach langer Suche und Lesen habe ich eine gepatchte Firmware für die AR Rev1 Karte gefunden...Und noch ein letztes mal habe ich meinen SPI Flasher bemüht, um die Alpine Ridge zu flashen.

Und tatsächlich die Karte startete beim Booten... Das Problem blieb... Die TB Devices wurden erkannt, aber die Treiber wurden nicht geladen. Letztlich ist die Lösung einfach... Ein Reboot reicht, damit die Devices letztlich erkannt und benutzbar werden...

Leider funktioniert zwar die SSD und co, aber nicht das Dock... Lösung (da Hotplug funktioniert) Ein Abstecken und wieder anstecken reicht und das Dock funktioniert einwandfrei...

Hotplug erforderte 2 Acpi Patches und einen angepassten GPE Wert.

Auch under Windows funktioniert TB...

Conclusion

Die jetzige Lösung ist nicht elegant, da eben nicht out of the box... Aber damit komme ich klar...

Nochmal Danke für eure Antworten