


# HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „griven“ vom 20. März 2023, 08:22

Jupp wird er aber die Kamera wird dann nicht mehr angesprochen sonder es springt in dem Fall dann einfach direkt auf die iPhone Kamera...

Ich denke in meinem Fall ist das Problem das die Kamera ein CompositeDevice ist und sich der UVCAssistant oder der VDCAssistant je nachdem ob mit oder ohne Kext jeweils an beide Instanzen bindet. Im IOREG sieht das Device so aus:



Btw. coole Lösung das mit der Kext 😊