

HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. März 2023, 16:03


Schade. 🤔

[Zitat von griven](#)



In diesem Bild wird immer noch der UVCAssistant geladen.

Sieht bei mir mit spoofing dann unter Ventura so aus:



Aber du schreibst ja, der VDCAssistant wird geladen anstelle vom UVCAssistant, nach dem du den Kext verwendest. Dann hilft meine Lösung leider nicht für diese Kamera.

Jedenfalls bekomme ich wenn der UVCAssistant geladen wird exakt denn gleiche Fehler wie in deinem Post 1.