

# HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

**Beitrag von „MacPeet“ vom 23. März 2023, 16:51**

Ist der 840 G7 älter oder neuer als Dein 840 G6 ? In wie weit sind die Baugleich?

Ich habe hier auf GitHub noch diesen gefunden:

<https://github.com/pdf/Hackintosh-HP-Elitebook840G7>

EFI's sind schon älter, von Catalina/BigSur, aber er schreibt unter Working 100% z.B. Camera und auch die 3,5mm Kombibuchse.

Unter not Working schreibt er Mikrofone, keine Ahnung, sind nun beide gemeint oder nur die internen, da er ja oben die Kombibuchse unter 100% Working hat.

Bezüglich USBX hat er eine SSDT drin für USB-Power-Einstellungen LPCB/EC. Die Kamera braucht ja nicht nur den Port, sondern auch Strom. Ich hab da nicht die Ahnung, aber vielleicht kannst Du diesbezüglich noch ansetzen.

USB-Mapping habe ich mir jetzt nicht explizit angesehen.

Der G7 hat ein anderen Realtek-Chip (ALC285) und er verwendet ID21.

Hab ich mir mal kurz angesehen, die gleichen Knoten (18 und 25 für Input, 20-2 und 33-3 für die Output's). Hier sind die Input's im ManualMode, die Output's im SwitchMode. Die genaue PinConfig dazu muss ich mir noch ansehen.

Vielleicht siehst Du da ja noch mehr als ich, bei diesen EFI's, denn Du kennst das Gerät ja besser.