

Bluetooth Problem Monterey

Beitrag von „WITON“ vom 25. März 2023, 16:08

[ozw00d](#) , habe die NVME im PCIE Gehäuse auf einen anderen Slot. Funktioniert ! Bluetooth nun auch bei Windows 11 wieder OK. Habe einen Hinweis gelesen das man alle Benachrichtigungsdienste beim Booten mal ausschalten soll. Das scheint zu funktionieren , Bis jetzt ist Bluetooth nach hochfahren sofort aktiv und verbindet. Weis der Teufel warum, aber es geht. Beim MAC hat es nach löschen aller Bluetooth PLIST und terminal Befehl zum Rücksetzen des Bluetooth Adapter auch geklappt. Hoffentlich bleibt's so.