

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „N0b0dy“ vom 28. März 2023, 13:50**

Ich nehme an du nutzt OC von JimSalabim, einfach Hackintool öffnen auf USB-Reiter gehen erstmal alles löschen dann aktualisieren und am ende exportieren

Auf dem Desktop siehst du USBMap.kex....in OpeCore einbinden und SSDT-UIAC.amml, USBInjectAll.kext löschen dann neu starten.

Wenn du alles Vom Anfang machen willst dann empfehle ich dir das [hier](#)