

# MacBook Pro 16" M1-Max - USB Unklarheiten

Beitrag von „guckux“ vom 29. März 2023, 13:40

Guckux

Ich habe mir vor längerer Zeit mal ein LC-M2 nvme externes Gehäuse (spezifiziert mit USB 3.2 Gen 2x2) zugelegt um mir die Option offenzuhalten...

Nun kam ich endlich mal zum probieren und austesten - und habe einige Merkwürdigkeiten feststellen müssen:

- Im Systembericht werden die 3 USB-Anschlüsse als USB 3.1 gelistet (OK, ist wohl normal und so auch dokumentiert, ärgerlich daß es nicht gleich 3.2 2x2 ist)
- Verwendung eines USB-C Ladekabels eines alten MacBook Pro 13" (intel) -> externes nvme Gehäuse mit 480Mb/s angezeigt.
- Verwendung des mitgelieferten USB-C Kabels -> 10Gb
- Verwendung des mitgelieferten USB-C/USB-A Kabels mit USB-A/C Adapter -> Adapter am Gehäuse keine Erkennung!, Adapter am Mac 10Gb

Kennt jemand solche Verhaltensweisen mit den KAbeln? Ich hörte schon von "Qualitätsunterschieden" - mir geläufig und bekannt aber vor allem von HDMI...