


# Kein USB 3

Beitrag von „granate15“ vom 31. März 2023, 18:05

ASUS P8P67 (REV 3.1) Intel® P67 LGA 1155 (Socket H2) ATX



Mapping habe ich durchgeführt mit dem Ergebnis daß die Frontanschlüsse funktionieren aber die Hinteren nicht. Da kann ich mit leben.

Was kann ich denn jetzt an Kexten löschen? Mein Clover läuft fast über (-;

Wie USB 3 fühlt sich das nicht an:

