

# mutmaßliche ACPI Probleme durch altes BIOS lösen?


Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 1. April 2023, 09:49

Lade dir dieses Tool herunter

[IORegistryExplorer](#)

und prüfe erst mal die Gegebenheiten.

Die drei in rot markierten Einträge sind von Bedeutung und wichtig um eine Analyse bezüglich dem Fehler zu machen.



-vi2c-force-polling ist schon mal nicht verkehrt um das Touchpad im Pollingmode zu betreiben. Soll etwas mehr CPU-Power verbrauchen.

GPIO-Pinning wie im Bild ist die Endlösung. Funktioniert nicht bei allen Laptops und der GPIO-Pin muss passen ansonsten kommt es zu ähnlichen Problemen wie in Post 1 beschrieben.