

Z390 I Aorus Pro Wifi (Monterey): Probleme mit DP / Freezes / Neustarts

Beitrag von „DarkAngel77“ vom 2. April 2023, 17:39

Hallo,

mein Gigabyte Z390 I Aorus Pro Wifi lief zuvor ganz gut mit Catalina (OC 0.6.0), integrierter Grafik und allen Ausgängen (HDMI + DP). Nun bin ich auf OC 0.8.9 gegangen und habe auf Monterey aktualisiert. Jetzt funktioniert der DisplayPort Ausgang leider nicht mehr. Ich hatte eigentlich entsprechende Einträge in der config.plist angelegt. Manchmal bleibt das System trotz USBMap hängen (USB-Geräte / Bluetooth geht nicht). Ab und zu legt er auch mal spontane Neustarts hin - auch aus dem Ruhezustand. Könnte jemand mal über die EFI schauen?

Ich habe hier im Forum gelesen, daß AppleVTD mittlerweile auch wichtig ist. Das läuft bei mir noch nicht, aber ich hatte schon mal die angehängte SSDT erzeugt.

EDIT: Ich habe noch den [CMOS Reset Fix](#) (Anleitung von 5T33Z0) eingefügt. AppleVTD sollte jetzt auch laufen (zumindest laut IORegExplorer). Wenn jemand noch eine Idee zu den Grafikausgängen hätte und generell mal über die EFI schauen könnte, wäre ich dankbar.