

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 2. April 2023, 00:44

Nach einem intensiven Treffen in Essen ging es einen großen Schritt weiter.

Er bootet nun nach dem zusammenmischen zweier EFI's in Rekordzeit, YES - Thx to [griven](#).

Allerdings mag er sich jetzt beim zuklappen des Deckels nicht mehr schlafen? Ruhezustand über Menü geht jedoch.

Obige PMSET helfen aktuell nicht weiter. Dorthina nennt nun aber vielfältigste mögliche Ursachen. Eine Idee in welcher Reihenfolge ich da vorgehen sollte?

Gibt es eine Möglichkeit Icons und Schrift im Bootpicker zu vergrößern?