

# Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „griven“ vom 2. April 2023, 09:55

Schau Dir mal an welcher Wert unter Misc->Security->[ScanPolicy](#) eingestellt ist wobei wir ja daran eigentlich gar nichts verändert hatten...

Anyway im Zweifel auf null stellen...