


# Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. April 2023, 11:13

Das sieht schon besser aus.

Wie sag ich ihm jetzt dass er immer so tut;)



Type	ID	Name	Series	Hardware	Device ID
WPC	0410	Comal Lake USB 3.1 eXt Host Controller	Unknown	041030	041030

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Max Speed	Device	Comment
WPC	H507	0416200000	0407	USB3	10 Mbps	USB Receiver	
WPC	H502	0416200000	0403	USB3	10 Mbps		
WPC	H503	0416200000	0404	USB3	10 Mbps		
WPC	H504	0416200000	0405	USB3	10 Mbps		
WPC	H505	0416200000	0406	USB3	10 Mbps	USB Receiver	
WPC	H506	0416200000	0407	USB3	10 Mbps		
WPC	H507	0416200000	0408	USB3	10 Mbps	Apple Keyboard	
WPC	H508	0416200000	040A	Internal	10 Mbps	SMC1571E Hub	
WPC	0307	0416200000	0405	USB3	10 Mbps		
WPC	0302	0416200000	040A	USB3	10 Mbps		
WPC	0303	0416200000	0409	USB3	10 Mbps		
WPC	0304	0416200000	040A	USB3	10 Mbps		

Das Tool spuckt ja ne Kext aus, ist diese ne Alternative zum Kext den ich vorher mit der shell erzeugt hab oder benötige ich beide?