


GB Z590I Vision D und Catalina

Beitrag von „cobanramo“ vom 5. April 2023, 12:36

Um den SSDT und deinen USB Ports zu verstehen musst du dich mit diesem Bild hier Auseinandersetzen.



Wir wissen nicht ob du deine Frontanschlüsse auch genau gleich angeschlossen hast.

Starte einfach mal den Hackintool und identifiziere die Ports ob das bei dir auch genau gleich sind.

Merke dir die Portnummern an den Frontanschlüssen die laufen.

Stelle uns doch mal deinen Efi zu Verfügung, könnten mal drüber gucken und den SSDT auch mal inspizieren was da nicht passt.

Das kann/sollte nicht sein das die Ports per SSDT gepatscht sind aber unter verschiedene Betriebssysteme andere Ergebnisse liefern.

In dem Fall kann das nur sein das deine Frontanschlüsse anderen Anschlüssen zugeordnet sind oder die SSDT Fehler hat.

Generell aus Erfahrung kann ich aber schon berichten das es per SSDT sorgenfreier läuft als mit Kext, doch im grunde genommen sind beide vorgehen dasselbe.

Gruss Coban